

# ALSOK換気促進ソリューション

## 施設管理者の課題

換気が必要な状況は  
どのくらい発生して  
いるのかな？

会議室の人数や使用時  
間を定めたけど適正な  
のかな？



どの部屋が特に問題  
なのかな？

本部で各支店の状況も  
分かるといいな。

## ALSOKが解決



店内安心だな

店舗管理者



各店舗  
OKだな

情報提供サービス

- ・イベント撮影
- ・イベント通知

施設スタッフ



測定値が異常！  
換気へ急行


来客者

空気が綺麗なお  
店に行きたい

※換気扇・サイネージ制御はオプションです

## サービスの概要

- CO<sub>2</sub>センサーが室内のCO<sub>2</sub>濃度を監視。
- CO<sub>2</sub>濃度が基準値を超えると、現地で警告ブザーが鳴動するとともに、ALSOK-G7のイベント通知機能により、管理者へメール通知が可能。
- ALSOK-G7の画像センサーと連動することで、警報発生時の室内の状況が撮影（記録）され、管理者はWeb上で画像を確認でき、室内の人数や使用時間の対策に活用。
- オプションで、換気扇やサインージ表示との連動も可能。

用途	学校・スポーツジム・オフィス等	病院・介護施設・飲食店等
外観		
サイズ (単位：mm)	W120xH120xD28	W75xH120xD27
CO <sub>2</sub> 測定範囲	0～3,000ppm	0～5,000ppm
二オイ測定範囲	—	二オイ強度0～5相当を二オイ値 (独自基準) 0～99に変換
使用条件	温度：0～50℃ 湿度：95%以下（結露しないこと）	同左
型式	NMA-PR-R	SMA-OVC-I
電源	AC100～240V	AC/DC24V
価格	45,000円（税別）	88,000円（税別） AC/DC24V両切りアダプター 3,500円

商品説明から御見積まで、お気軽に担当までご相談下さい！



本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6

ALSOK

検索

[www.alsok.co.jp/](http://www.alsok.co.jp/)

- 販売店/お問い合わせ

